

Unidade Demandante

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CT: 915375/2021

Tomador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS** | Operação nº: **1078520-22**

Objeto: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG**

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia: **ESTRADA PARA TRÊS BARRAS** | Data da fotografia: **24/03/2023**

Observações

Local/Data: **BRASÍLIA DE MINAS, MARÇO DE 2023**

Responsável: _____

Nome: **ALDIR MOREIRA FILHO**
CREA: **199.432/D**
Função: **ENGENHEIRO RESPONSÁVEL**